

## 附件

# 社会组织援藏援疆项目需求清单省级汇总表 (西藏-山南市)

单位： 西藏自治区民政厅 (盖 章)

序号	项目名称	帮扶类别	项目拟实施地 (填报到县级)	项目简介	项目拟投入资金 (万元)	项目联系人
1	错那县特困人员集中供养服务中心院内硬化路面维修	其他	山南市错那县	由于建筑所在地属轻度沼泽，我县又属季节冻融区，道路冬季冻胀，夏季水溶塌陷，导致院内硬化凹凸不平，极易对行走困难的老人造成危险，为老人出行方便和做好安全生产工作，拟对原有的硬化路面进行维修	57.5	白曲
2	错那县特困人员集中供养服务中心原线路改造项目	其他	山南市错那县	特困人员集中供养服务中心楼栋内，时常发生碰线、跳闸等无法正常供电，多次请供电公司专业人员查看，大多是线路不规范的原因，为彻底消除配电安全隐患和正常供电，拟对原有的线路进行改造升级。	50	白曲

3	桑日县特困人员供养服务中心提升改造建设项目	其他	山南市桑日县	特困人员集中供养服务中心改造项目，项目总建筑面积为：380m <sup>2</sup> ，建设内容为新建洗衣房、晾衣房、两座公共厕所、及附属工程。	200	崔成顿珠
4	贡嘎县原敬老院维修经费	其他	山南市贡嘎县县城内	2016年贡嘎县特困人员集中供养服务中心建成后，原先敬老院至今闲置，导致院内房屋内外墙体、自来水管、下水道、门窗、道路、绿化等严重损坏（老化），总占地面积有2623m <sup>2</sup> ，内设有60间住房、一间活动室、厨房、阳光棚，维修后1、用于特困人员集中供养服务中心老人病人患者隔离治疗；2、特困人员集中供养服务中心残疾老人集中康复治疗中心；3、用于残疾人就业培训中心。	200	旦巴江村
5	曲松县特困集中供养服务中心维修改造经费	其他	山南市曲松县城内	由于曲松县特困人员集中供养中心因年久失修，院内硬化道路出现部分塌陷，裂缝等情况，原有的路灯在夜间照明不能正常运行，有些出现损坏现象，老人住宿楼道扶手经多次维修，现出现无法使用，按标准化要求，不符合规定标准，急需更换，院内院外墙体墙皮，因风吹日晒出现大面积脱落现象，严重影响美观因此急需修复和改善。如若能实施此次项目，将进一步提升130名集中供养特困人员的居住环境，对于特困人员们的出行安全得到进一步保障，工作人员工作负担进一步减轻。	100	达珍

6	曲松县购置残疾人康复中心，配备相关办公用品及康复运营及管理人员和康复师培训项目	其他	山南市曲松县 城内	实施残疾人康复服务工作是贯彻习近平总书记关于扶贫重要论述和关于民政工作重要指示精神的重要举措，是帮助解决“因残致贫”问题的有效措施。为实现残疾人普遍享有基本康复服务，曲松县积极争取项目2020年实施残疾人康复服务中心建设项目，该项目于今年5月将竣工投入使用，虽有援藏省市援助了各类康复辅助器具，但是无法进行正常运行。如若能争取到此项目，不仅充实和完善了各康复功能室的软硬件配套设施，同时，对于培养康复师和管理人员能力上也有很大的提升，对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达到80%以上，确保我县700多名残疾人都能享受到基础的康复服务，促进残疾人通过康复实施自主就业，大大提升残疾人的幸福指数。	60	达珍
7	扎囊县供养中心洗衣晾晒房项目	其他	山南市扎囊县	洗衣晾晒及太阳能热水器、洗衣机等设备	80	次仁多布杰
8	扎囊县供养中心淋浴房改造及洗浴设备采购	其他	山南市扎囊县	太阳能电能二合一热水器、淋浴设备改造、房间给排水防水改造。	90	次仁多布杰
9	扎囊县供养中心康复理疗室及娱乐健身房	其他	山南市扎囊县	理疗设备采购及培训健身设备及移动供氧设备采购	70	次仁多布杰
10	隆子县北干渠用水协会活动场所建设项目	其他	山南市隆子县	拟建设70m <sup>2</sup> 左右的办公室场所、活动场所、添置设备等，房屋结构为：平房，水泥钢筋结构，含设备款10万。	60	达瓦卓嘎
11	隆子县新巴农机协会活动场所建设项目	其他	山南市隆子县	拟建设120m <sup>2</sup> 左右的协会办公室场所及活动场所，房屋结构为：平房，水泥钢架结构。	90	达瓦卓嘎

12	措美县特困人员集中供养服务中心新建凉亭及爱心小厨房项目	生态帮扶	山南市措美县	为进一步提升我县特困人员集中供养服务中心标准化建设硬件水平，优化集中供养老人日常生活环境，方便患病及特殊老人饮食习惯，消除特困中心消防安全隐患	150	洛桑江村
13	乃东区特困人员集中供养中心设备采购	其他	山南市乃东区	1,集中供养中心特困人员111个房间晾衣架2,集中供养中心特困人员111个房间窗帘3,集中供养中心供暖系统更新4,集中供养中心供氧设备5,集中供养中心阳光棚彩屏led	200	米玛次仁
14	琼结县县特困人员集中供养服务中心硬化路面维修项目	其他	山南市琼结县	由于建筑所在地属以前是农田，夏季水溶塌陷，导致院内硬化凹凸不平，极易对行走困难的老人造成危险，为老人出行方便和做好安全生产工作，拟对原有的硬化路面进行维修	20	普布次仁
15	琼结县特困人员集中供养服务中心原线路、水管及楼栋内下水道改造项目	其他	山南市琼结县	特困人员集中供养服务中心楼栋内，时常发生碰线、跳闸等无法正常供电，多次请供电公司专业人员查看，大多是线路老化的原因，为彻底消除配电安全隐患和正常供电，拟对原有的线路进行改造升级；因年久失修大部分水管道及楼栋内下水道管道已老化出现漏水的现象，为彻底消除正常供水及排水，拟对原有的水管及下水管道进行改造升级	50	普布次仁

16	琼结县现有特困中心院内新建太阳能路灯，墙面维修，老人房间及厕所维修项目	其他	山南市琼结县	特困中心院内原有的路灯在夜间照明不能正常运行，有些出现损坏现象，新建20盏太阳能路灯，因年久失修院内院外墙体墙皮，因风吹日晒出现大面积脱落现象，严重影响美观因此急需修复和改善，需维修院内楼栋墙面及重新漆院内楼栋及墙皮，老人房间及厕所维修。	50	普布次仁
17	琼结县特困人员供养服务中心提升改造建设项目	其他	山南市琼结县	特困人员集中供养服务中心因年久失修太阳能暖气及太阳能热水器严重出现漏水漏电现象无法正常运行，存在一定的安全隐患，为彻底消除安全隐患需全面维修，新建一座公共厕所、及附属工程。	80	普布次仁